



Tavola 7 - Equipaggiamento elettrico
Table 7 - Electrical equipment

Tableau 7 - Equipement électrique
Tafel 7 - Elektrische Ausrüstung

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107/2 ME 66199	Cartoncino con molla per calotta spinterogeno	2
2	RDI 55690	Rondella dentellata Ø 8,5 fissaggio spinterogeno	1
3	DNT 47024	Dado Ø 10 x 1,5 x 8 per fissaggio motorino d'avviamento	2
4	107 ME 60013	Condensatore per schermatura alternatore	1
5	5 406 186	Squadretta a 3 vie fissaggio cavi alta tensione	3
6	5 406 187	Squadretta a 2 vie fissaggio cavi alta tensione	1
7	5 412 344	Placchetta di collegamento per cavi alta tensione	1
8	5 412 977	Bobina d'accensione	2
9	5 418 110	Cappuccio per candele	6
10	5 417 768	Candela d'accensione BOSCH W 175 T30	6
11	5 406 166	Anello d'arresto Ø 31 x 32,6 per pignone	1
12	5 406 169	Pignone di comando	1
13	5 406 165	Spina elastica Ø 5 x 30	1
14	5 406 167	Gommino Ø 29,75 x 36,87 x 3,53 sullo spinterogeno	1
15	122 ME 81029	Supporto condensatore	2
16	5 403 133	Condensatore	1
17	5 416 250	Scatola con ruttore	1
18	5 413 631	Spazzola rotante	1
19	5 413 632	Calotta per spinterogeno	1
20	5 425 892	Staffa fissaggio spinterogeno	1
21	ZD 9254 100 U	Rondella piana Ø 8,5 x 15 x 2 fissaggio spinterogeno	1
22	ZD 9376 900 W	Bullone Ø 8 x 1,25 x 25 fissaggio spinterogeno	1
23	5 430 189	Spinterogeno completo	1
24	5 419 925	Fascio cavi per candele spinterogeno e bobina	1
25	S 532 112	Serie di pezzi per montaggio della puleggia	1
26	5 407 214	Cinghia « Gates polyflex 7 M 775 » di trascinamento	1
27	S 532 134 A	Puleggia di ghisa	1
28	S 532 180 A	Ventilatore di lamiera	1
29	5 407 215	Distanziale d'acciaio	1
30	S 532 135 A	Supporto lato comando	1
31	ZC 9620 103 U	Cuscinetto Ø 17 x 40 x 12 a sfere	1
32	5 407 217	Arresto	1
33	5 420 669	Statore	1
34	5 420 668	Rotore	1
35	ZC 9620 316 U	Cuscinetto Ø 12 x 32 x 10 a sfere	1
36	S 532 141 A	Guarnizione per gabbia del cuscinetto	1
37	S 532 147 A	Supporto lato boccola	1
38	GX 11 156 01 A	Tappo del supporto	1
39	5 420 672	Portadiodi completo	1
40	S 532 161 A	Serie di viti di collegamento	1
41	S 532 109 A	Supporto portaspazzola	1
42	S 532 165 A	Staffa d'ammortizzamento	1
43	S 532 114 A	Serie di pezzi per fissaggio coperchio	1
44	S 532 148 A	Coperchio del supporto	1
45	5 413 882	Alternatore « A 13 R 116 » 12V 70A	1
46	5 419 459	Boccola del supporto	1
47	5 419 455	Tappo per solenoide	1
48	5 419 460	Perno della forcella	1
49	5 419 476	Supporto lato comando	1
50	5 419 472	Solenoide completo	1
51	5 419 477	Serie di tiranti	1
52	5 419 456	Serie di pezzi fermo d'innesto	1
53	5 419 468	Innesto d'avviamento	1
54	5 419 465	Serie di pezzi della forcella	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
55	5 419 464	Serie di pezzi per regolazione del solenoide	1
56	5 419 469	Supporto intermedio	1
57	5 419 470	Serie di pezzi di tenuta	1
58	5 419 457	Serie di tiranti per solenoide	1
59	5 419 466	Indotto completo	1
60	5 419 462	Pattino ammortizzatore	1
61	5 419 461	Connessione per induttore	1
62	5 407 221	Schermo del motorino	1
63	5 419 475	Serie di induttori	1
64	5 423 371	Serie di spazzole con molle	1
65	5 419 467	Supporto lato collettore	1
66	5 419 474	Serie di pezzi di frizione	1
66	5 424 688	Serie di pezzi di frizione	1
67	5 419 473	Coperchio del supporto	1
68	5 407 223	Motorino d'avviamento « 6211 A »	1
69	ZD 9260 200 U	Rondella Ø 10,5 x 22 x 2,5 per detto	2
70	HY 535 1 A	Regolatore per alternatore	1